

# Innovazioni nel settore delle guarnizioni industriali GUARNIZIONI INDUSTRIALI

ing. Massimiliano Ghirlanda



# **Argomenti:**

- Principi di funzionamento
- Materiali innovativi
- Tipi di guarnizioni e confronto
- Caratterizzazione e selezione
- Come controllare le emissioni fuggitive
- Progettazione e serraggio dei giunti



#### una presentazione

EUROGUARCO SpA è la principale azienda italiana nel settore delle guarnizioni industriali, presente anche nel settore piping e coibentazioni industriali.



Fondata nel 1958, l'azienda fornisce società utilizzatrici e di trasformazione, sia direttamente che attraverso una rete di agenti e distributori in circa 20 paesi del mondo.

Gli stabilimenti di La Spezia e di Ticengo (CR) occupano circa 50 persone, operando in Sistema di Assicurazione di Qualità certificato ISO 9000





# Divisioni Euroguarco

- Guarnizioni industriali
- Isplanti industriali
- Valvole e componenti per il piping





#### **Divisione Guarnizioni**

#### Materiali semilavorati

- Lastre in fibre sintetiche compresse
- Lastre, rotoli e nastri in grafite espansa
- Lastre e nastri a base PTFE
- Lastre e nastri in Thermiculite™
- Lastre e rotoli in gomma
- Lastre a base mica
- Lastre e tessili in fibre minerali per alte temperature

#### Guarnizioni finite

- Non metalliche piane
- Spiral-metalliche
- Kam-profile
- Metallo-plastiche
- Metalliche
- Baderne
- Guarnizioni tessili
- Guarnizioni EMI
- Flange Insulating Kits
- Anelli e sistemi di tenuta speciali






- Dal 1 luglio 2011 Euroguarco è licenziataria Flexitallic
- Flexitallic è la più importante società di produzione di guarnizioni industriali nel mondo, con oltre 130 anni di esperienza nel settore




# PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA






# Struttura tipo di una guarnizione





# Nella realtà le cose non sono così semplici





#### Il prezzo di guarnizioni non efficaci


#### perdita di produttività

In sistemi gassosi, spesso oltre il 2% del totale processato.

alti costi di manutenzione, anche per effetto di corrosione, erosione e deposito di residui, associati a perdite anche piccole della tenuta

Sino al 20% del totale dei costi di manutenzione di un impianto industriale

maggiore consumo di energia sanzioni per danni ambientali fermate di impianto, incidenti, perdita di immagine










# breve storia delle guarnizioni di tenuta






# Flexitallic è protagonista di questa storia

La prima produzione di lastre per guarnizioni è a Rochdale nel 1871


La prima linea produttiva per spiral-metalliche è ideata da Henry Bomher in Flexitallic nel 1912.





# **MATERIALI PER GUARNIZIONI**





R.I.P.

#### Fibre Sintetiche



<u>1970's</u>

#### **Grafite**



1980's

#### PTFE (Sigma)



1980's

#### **Thermiculite**



1990's



# confronto guarnizioni plastiche - metalliche


- Guarnizioni plastiche
- Sufficiente un basso carico di serraggio
- Buona compressibilità (per adattarsi alle superfici delle flangie)
- Poca resistenza al blow-out
- Poca resistenza all'erosione
- Piuttosto permeabili ai gas

- Guarnizioni metalliche o semi-metalliche
- Richiedono un maggiore carico di serraggio (ad ecc. delle Kam)
- Poca compressibilità (richiedono flangie in ottimo stato)
- Alta resistenza al blow-out
- Alta resistenza all'erosione
- Impermeabili ai gas



#### giunture compresse a base di fibre sintetiche






- prodotte a partire da una miscela viscosa di fibre ad alta tenacità, cariche inorganiche termoresistenti e leganti elastomerici, vulcanizzata in forma di lastra sotto la pressione di due rulli riscaldati contro-rotanti (calandre).
- Il risultato é una linea di materiali per guarnizioni molto versatili, usati in tutto il mondo su tubature ed apparecchi a pressione





# FASIT HT al microscopio





# PTFE modificato biassiale Flexitallic SIGMA







Struttura molecolare del PTFE

SIGMA ingrandito 12,000 volte



## PTFE microcellulare o espanso





SIGMA 600

SIGMA 588



#### grafite espansa flessibile

#### **Proprietà**

Resistenza termo-meccanica

Inerzia chimica


Resilienza permanente senza

invecchiamento

Conformabilità

Incombustibilità

Sicurezza per la salute



#### **Punti deboli**

Fragilità al maneggiamento: necessita inserto

Con alti spessori necessita doppio inserto

Possibilità di contaminazione del fluido confinato




#### materiali alternativi all'amianto dal 1970 al 2000

Caratteristiche	Fibre	Grafite		
Pressione Vac. – ASME B16.5 2500lb	•	•		
Temperatura da Criogenico a + 500°C	•		•	NO
Resistenza Chimica Acidi - Alcali	<u> </u>		0	<ul><li>SI</li><li>Dipende</li></ul>
Costo Materiale + Manutenzione		0	•	Dipende
Sicurezza al Fuoco API 607				
Sicurezza per la Salute				




# Ossidazione della grafite espansa



#### WESTINGHOUSE TTRL ECOLE POLYTECHNIQUE:


1 ANNO 366 °C 3 ANNI 332 °C 5 ANNI 321 °C 10 ANNI 304 °C








# Thermiculite Flexitallic





#### Thermiculite vs. Grafite





# **Flexitallic Thermiculite**

<u>Proprietà</u>	<u>Vantaggi</u>	<u>Benefici</u>	
Nessuna ossidazione	Stabile sino a 1000°C	Vita di esercizio ad alta temp. più lunga	
Minimo contenuto di legante	Min. perdita di peso ad alta T. Non si attacca alle flange Non si infragilisce	Maggiore "torque retention" Minore necessità di pulitura Tenuta più affidabile	
Incombustibile	Non brucia nè alimenta il fuoco	Fire safe (API 607 e Exxon)	
Eccellente tenuta alle alte temp.	Superiore performance	manutenzione ridotta	
Resistenza chimica	Idonea per ampio range di pH	inventario ridotto	
Basso contenuto di alogeni lisciviabili e zolfo	Non favorisce la corrosione	Maggiore vita delle flange Idonea per applicazioni nucleari	
Isolante termico	Non conduce il calore	proprietà isolanti	
Isolante elettrico	Non favorisce la corrosione galvanica	Impieghi con acqua di mare	




#### Materiali di tenuta per alte temperature


	Therm 800	Grafite	Ceramica	Mica	
Acidi Aggressivi	•	•	•		<ul><li>NO</li><li>SI</li><li>Dipende</li></ul>
Alte Temp. (>350°C)		<u> </u>	•		
Capacità di tenuta			•		
Facilità di applicazione				0	Dipondo
Protezione alla corrosione				•	
sicurezza per la salute					



## Thermiculite vs. imitazioni









# **Spiral Wound Gasket Materials**

#### Metalli (spirale, anelli)

SS304: 540°C (impieghi generici)

SS316: 815°C (impieghi generici)

SS316TI: 815°C

SS321: 870°C

SS347: 870°C

17-7PH: 815°C (eccellente ritorno elastico)

Monel: 820°C (ipieghi chimici)

Hastelloy: 1095°C (resistente agli acidi)

Incoloy: 1095°C (buon ritorno elastico e resistenza chimica)

Titanium: 540°C (ottima resistenza a corrosione, agenti ossidanti)

Tantalum: 190°C (eccellente resistenza a corrosione)

Zirconium: 400°C (industria nucleare, HCl)

#### Riempitivi


Grafite (Flexicarb standard, C > 98%): 400°C

Flexicarb HT (inibitore di corrosione): 450°C

Flexicarb HP (nucleare C > 99.9%): 400°C

Thermiculite: 1000°C

PTFE: 260°C







# Spiral Wound Gasket


# Low Stress Applications – LS & LSI

Low Stress Element













# Kam-profile gasket – FLEXPRO®






# compressione richiesta per la tenuta di diversi tipi di guarnizioni semi-metalliche





# SWG v Flexpro - Recovery






# Resistenza alle forze di taglio

metallo-plastica

metallica corrugata


kam-profile

spiralmetallica





# kam-profile vs. metallo-plastiche




#### kam-profile

Sufficenti bassi carichi di serraggio

Alta conformabilità

Discreto ritorno elastico

Consente moderati movimenti delle flangie



#### metallo-plastiche

Necessari carichi di serraggio medio-alti


Bassa conformabilità

Poco ritorno elastico

Anche moderati movimenti delle flangie causano perdite di tenuta




# kam-profile vs. spiral-metalliche



# Kam-profile quando

- la compressione di serraggio è bassa o troppo alta
- flange danneggiate determinano punti di compressione locale molto alta
- grandi dimensioni renderebbero la spirale instabile



# Spiral-metalliche quando


- si ha rotazione o inarcatura delle flangie
- superfici delle flangie non parallele
- movimenti delle flangie dovuti a cicli termici
- sono presenti forze di taglio sulla guarnizione



# Hybrid Technology



CGI-Flexpro




RIR-Flexpro

- Protezione delle superfici delle flange → manutenzione ridotta
   Good dynamic recovery and load reaction and low
   Flusso più regolare del fluido confinato → minore erosione della guarnizione emission sealing performance
   Sistema di tenuta doppia → maggiore sicurezza

- possibilità di usare flange con sede per metallo-plastiche → praticità nel rimpiazzo



# Flange Rescue Gaskets






# baker gasket



consente il rilevamento immediato di piccole perdite




# Guarnizioni metalliche piene






# deformazione plastica delle guarnizioni metalliche











# Carrier Ring Gasket





# Flange insulating kits





#### **GUARNIZIONI TESSILI**



Packings



Anelli per passi d'uomo



Nastri, corde, trecce per guarnizioni di portelleria



#### CARATTERISTICHE DELLE GUARNIZIONI PIANE


- Plasticità
- Elasticità
- Resistenza meccanica
- Resistenza termica
- Resistenza chimica
- Resistenza a corrosione
- Nessuna contaminazione del fluido
- Praticità di impiego
- Versatilità
- Costo adeguato



### Strumenti per la selezione di guarnizioni

- ➤ Raccomandazioni dei produttori
- ►Test Standard (ASTM, DIN, ecc.)
- ➤Test su campo
- Certificazioni da parte di laboratori indipendenti (DVGW, BAM, WRAs, ecc.)

Importante: dato che il costo delle guarnizioni è infinitesimo rispetto ai costi connessi al loro mal-funzionamento, è raccomandabile preferire guarnizioni di provata qualità.





#### Il concetto di "tenuta" di un giunto

- tenuta come assenza di perdite evidenti, in conseguenza di un equilibrio dinamico delle forze sulla guarnizione
  - <u>sicurezza</u>
- tenuta come contenimento delle perdite per trafilamento del fluido confinato entro un limite giudicato accettabile, in conseguenza di un equilibrio fluo-dinamico

- efficienza

#### PVRC: Cause di perdita di tenuta

- errori in assemblaggio: 41%

- flangie danneggiate: 25%


- guarnizione: 22%

- flangie non allineate: 12%






# test per guarnizioni




# Test meccanici Compressibilità e ritorno elastico

Creep relaxation e Stress retention




Test di tenuta







#### emissioni di diversi tipi di fluido da guarnizioni piane in grafite Università di Dortmund 1998





# apparechiature per test





#### NORMATIVE AMBIENTALI

USA: Clean Air Act (1990) - definisce i livelli massimi ammissibili di perdita in termini di concentrazione all'intorno di apparecchiature, riferiti a diversi tipi di apparecchiature, per due gruppi di sostanze: agenti chimici organici pericolosi (HOCPP) e inquinanti dell'aria pericolosi (VHAPs), e stabilisce le procedure di monitoraggio.

La multa più alta sinora registrata per singola violazione del Clean Air Act è stata di sei milioni di dollari, a carico di un impianto petrolchimico della Chevron vicino Los Angeles (nel patteggiamento la società si impegna anche alla implementazione di progetti di miglioramento ambientale per un valore di un milione di dollari)

#### Europa: DIRETTIVA IPPC 2008/1/CE delParlamento Europeo (ex 96/61/EC):

fornisce disposizioni alle autorità competenti degli Stati membri in merito al rilascio di autorizzazioni

sul funzionamento degli impianti industriali

BAT: Best Avalable Technique

BREF: BAT reference document

EPER: European Pollutant Emission Register

Volatile Organic Compounds – VOC's: Sostanze con pressione di vapore > 0.3 kPa a 20°C:

- estremamente pericolosi per la salute (p.e. benzene, cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano)
- classe A (p.e. acetaldeide, anilina, cloruro di benzile)
- classe B



#### PED

#### Pressure Equipment Directive (97/23/EC) obbligatoria dal 28 maggio 2002

Armonizza le leggi dei singoli stati membri relativamente a progettazione, produzione, test e valutazione di conformità di apparecchiature a pressione, con max. pressione superiore a 0,5 bar

Riguarda apparecchiature quali serbatoi, scambiatori di calore, caldaie, tubature, e loro accessori: questi possono essere immessi sul mercato europeo solo se conformi alla PED.

Riguarda solo nuove apparecchiature o modifiche sostanziali di apparecchiature preesistenti. Non riguarda le "installazioni"

Le guarnizioni non sono riguardate direttamente dalla PED, ma devono rispondere ai requisiti definiti nei moduli di valutazione di conformità delle apparecchiature.



#### alcuni termini della PED

- Requisiti di sicurezza essenziali: descrivono le prescrizioni di sicurezza cui l'apparecchiatura deve rispondere
- Valutazioni di conformità: dimostrano la rispondenza ai requisiti. Vanno scritti dal produttore o dal notified body, a seconda della categoria dell'apparecchiatura (I, II, III, IV), utilizzando appositi moduli.
- Marchie CE: attestano della conformità alla PED. E' rilasciato da un notified body
- Standard armonizzati (EN 13445 per la progettazione di apparecchiature a pressione): seguirli da la presunzione di conformità alla PED.



#### Responsabilità degli utilizzatori

- definire specifiche di acquisto adeguate
- acquistare apparecchiature certificate
- rispettare il manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature
- assicurarsi la rispondenza alla PED nel caso di modifiche ad apparecchiature che cambino le caratteristiche originali
- assicurarsi la rispondenza alla PED nel caso di giunzioni di componenti per formare apparecchiature, o di apparecchiature per formare un "assemblaggio"



#### Non sono coperte dalla PED:

- riparazioni di apparecchiature
- giunzioni di apparecchiature per formare "installazioni"
- guarnizioni, flangie, bulloni, coperchi, ...(rimane responsabilità dell'utilizzatore redigere specifiche di acquisto adeguate anche per questi componenti, o sostituire tali componenti con altri aventi caratteristiche tecniche uguali a quelle originali previste dal costruttore dell'apparecchiatura.


  Non è necessario che le guarnizioni siano della stessa marca delle originali)



# **EMISSIONI FUGGITIVE**


emissioni di sostanze chimiche, provenienti da impianti industriali, che non sono previste dal processo, ma avvengono in modo spurio e/o incontrollato.

Sono emissioni fuggitive le perdite da tubature ed apparecchiature in pressione, essenzialmente in corrispondenza di giunti e parti mobili. Non sono emissioni fuggitive le emissioni di ciminiere e scarichi vari




Le e.f. riguardano soprattutto <u>perdite per</u> <u>trafilamento</u> di sostanze organiche volatili, che avvengono in piccola entità da numerose sorgenti, per cui le stesse non sono osservabili se non con appropriati strumenti.

Sorgenti tipiche sono: valvole, pompe, giunti, mescolatori, condotte, iniettori, portelli di serbatoi.





### conseguenze delle emissioni fuggitive



#### Inquinamento ambientale:

- il totale delle e.f. in USA è di oltre 300.000 tons
   l'anno.
- Le e.f. rappresentano un terzo del totale delle emissioni di V.O.C.s da impianti chimici
- In Europa le e.f. in una raffineria vanno dalle 600 alle 10.000 ton/anno.



# come affrontare il problema delle emissioni fuggitive?

# Il problema delle emissioni fuggitive è sempre risolvibile!

La posizione di chi considera le e.f. come praticamente inevitabili è anacronistica, paragonabile alla quella di chi un tempo guardava alla sicurezza nei luoghi di lavoro accettando di mettere nel conto la possibilità di incidenti.

Una perdita di tenuta non è mai il risultato del caso, ma è sempre la conseguenza di scelte di progettazione o di controllo del processo In un impianto chimico medio, con 15.000 apparecchiature, un programma base per il controllo delle perdite può tradursi in una riduzione di queste da 600 a 200 tonnellate annue.



#### Come misurare le emissioni fuggitive

- Stima: 'fattori di emissione" corrispondenti a tipi di apparecchiature e condizioni di servizio (SOCMI, EPA, VDI).
- Misura:
  - metodo globale (bagging) caratterizzazione
  - metodo locale (sniffing) monitoraggio




#### Controllo delle emissioni fuggitive

- adeguata progettazione dei giunti
- selezione di idonee guarnizioni di tenuta
- corretto assemblaggio delle stesse
- monitoraggio in esercizio



# Selezione delle guarnizioni: Le guarnizioni non sono tutte uguali

# perdite per trafilamento per diversi tipi di guarnizione BASE 1998





#### NORME DI PROGETTAZIONE


- Metodo Taylor-Forge (1937):
  - ASME code, BS 5500, VSR
  - fattori y, m
  - ROTT PVRC (fine anni 80)
    - previsto per inserimento nel codice ASME
    - fattori Sb, a, Gs
  - DIN 2505-1 e -2 (1990)
    - ─ fattori ovu, m

DIN 28090 (1995)

 Per il calcolo sperimentale dei fattori ♥VU/L, ♥BU/L EN 1591-1 e -2 (2001)


-fattori **Qmin, Q1/P**, Qmax, E<sub>0</sub>, K1, gc, αg

EN 13555 (2004): calcolo dei fattori Qmin(L), Qsmin(L),





#### test ROTT





#### **GUARCO-AID**

GUARCO-AID é un software che consente il calcolo dei parametri per l'assemblaggio di giunti con guarnizioni, in funzione delle condizioni di esercizio impostate.


GUARCO-AID consente di basarsi su 2 diverse procedure di calcolo: Codice ASME e ROTT-PVRC

GUARCO-AID può essere utilizzato per:

- dimensionare un giunto nuovo
- calcolare le forze per il serraggio di un giunto esistente
- selezionare guarnizioni in base alla compatibilità con l'assemblaggio ed alle caratteristiche di tenuta
- prevedere il livello di tenuta realizzabile (GUARCO-AID PVRC)



# SERRAGGIO DI GIUNTI BULLONATI







- ✓ Esaminare i tiranti per possibili difetti, quali escrescenze o fessurazioni.
- ✓ Esaminare le flangie per eventuali deformazioni, segni di colpi e quant'altro possa compromettere la tenuta





Lubrificare i tiranti sul filetto, sotto la testa, nel washer.

Assicurarsi che il lubrificante non contamini flangie o guarnizioni



#### Usare flangie di alto spessore.

Flangie più spesse distribuiscono i carico di serraggio in modo più omogeneo sulla guarnizione, consentendo carichi più elevati.

Inoltre flangie più spesse richiedono bulloni più lunghi, che sono meno sensibili al creep relaxation della guarnizione

#### Usare guarnizioni sottili

Quanto più spessa è una guarnizione, tanto più bassa è la sua resistenza al creep e alla compressione.

Una guarnizione spessa, inoltre, offre maggiore superficie alla pressione del fluido ed è quindi meno resistente a quest'ultima







#### Applicare la corretta coppia di serraggio

Assicurarsi di conoscerne il valore.

Utilizzare chiavi dinamometriche o tensionatori

#### Ri-serrare, se opportuno

in caso di severi cicli termici, può essere opportuno applicare un secondo serraggio, purchè la guarnizione non sia a base elastomerica e sottoposta ad alta temperatura

# Serrare i bulloni in sequenza incrociata

serrare dapprima con le mani

serrare con la chiave sino a circa 30% della coppia totale

serrare sino al 60%

serrare sino alla coppia voluta in sequenza incrociata

dare un ultimo giro di chiave a tutti i bulloni in sequenza oraria





